

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20271000 (36)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Moravice po soutok s tokem Kočovský potok	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
36	Moravice po soutok s tokem Kočovský potok	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100010	Břidličná
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Nedostatečná zabezpečenosť protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
Udržení zabezpečenosť kvalitních zdrojů pitné vody	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
36	Moravice po soutok s tokem Kočovský potok	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd / 02 Hg / 02					