

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20299000 (39)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Moravice po hráz nádrže Slezská Harta	Rád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, zásobov. vodou, výroba el. en., zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY V.F-CH.L.	BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
				FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
39	Moravice po hráz nádrže Slezská Harta	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	vyhovující
		vyhovující		vyhovující					
				vyhovující					
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100131	Leskovec nad Moravicí – výstavba kanalizace
Rekonstrukce ČOV nad 10 000 EO k dosažení požadované eliminace biogenních prvků	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povo		
Stanovení a respektování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích		
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY V.F-CH.L.	BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
				FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
39	Moravice po hráz nádrže Slezská Harta	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	vyhovující
		vyhovující		vyhovující					
				vyhovující					
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									