

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20027000 (4)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Budišovka po ústí do toku Odry	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
4	Budišovka po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	nevhovující		
		vyhovující		nevhovující		nevhovující			
		nevhovující					nevhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				pH, P					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100011	Budišov nad Budišovkou - odkanalizování objektů města
Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy	OD110023	Revitalizace Rychtářského potoka
Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
Ochrana a územní hájení lokalit vhodných pro budoucí umělou akumulaci povrchových vod		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
4	Budišovka po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	nevhovující		
		vyhovující		nevhovující		nevhovující			
		nevhovující					nevhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				pH / 01 P / 04			Biologie / 04		