

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20309000 (42)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Moravice po hráz nádrže Kružberk	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	zásobování vodou, výroba el. en., zemědělství a lesnictví

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL					HYDROMORFOLOGIE	
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS		RYBY
42	Moravice po hráz nádrže Kružberk	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující		vyhovující						
				vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU										

### Významný problém nakládání s vodami:

ano  ne

### Návrh opatření:

ano  ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO Významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy Stanovení a respektování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích Nadměrná vodní eroze v krajině Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL					HYDROMORFOLOGIE	
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS		RYBY
42	Moravice po hráz nádrže Kružberk	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující		vyhovující						
				vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY										