List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20435000 (70)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Lučina po hráz nádrže Žermanice	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobov. vodou, výroba el. en., zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
70	Lučina po hráz nádrže Žermanice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			vyhovující					
				vyhovující						
		vyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU										

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí
Stanovení a respektování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření
OD100017	Dolní Domaslavice - výstavba kanalizace
OD100049	Lučina - výstavba kanalizace
OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
OD100108	Snižování znečištění z atmosférické depozice
OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
OD130002	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání
OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
70	Lučina po hráz nádrže Žermanice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			vyhovující					
				vyhovující						
		vyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY										