

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20458000 (77)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Stružka po soutok s tokem Michalkovický potok	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
77	Stružka po soutok s tokem Michalkovický potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, rozp. O2, CHLORIDY, SÍRANY, P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100067	Petřvald - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100096	Orlová - výstavba kanalizace
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD130005	Odsolování vysoce koncentrovaných slaných důlních vod
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
Zmírnění zhoršování čistoty toků vypouštěním vysoce koncentrovaných slaných důlních vod		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
77	Stružka po soutok s tokem Michalkovický potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04 rozp. O2 / 04 CHLORIDY / 04 SÍRANY / 04 P / 04			Biologie / 04	