List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20460010 (78)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Heřmanický rybník	**Řád Strahlera**		**Důvod**	rybné hospodářství

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
78	Heřmanický rybník	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			nevyhovující					
				nevyhovující						
		nevyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU										

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Zmírnění zhoršování čistoty toků vypouštěním vysoce koncentrovaných slaných důlních vod

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření
OD100062	Ostrava - rušení stávajících výpustí na kanalizaci
OD100098	Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace
OD100101	Ostrava - dobudování kanalizace
OD130005	Odsolování vysoce koncentrovaných slaných důlních vod

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
78	Heřmanický rybník	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			nevyhovující					
				nevyhovující						
		nevyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY										