

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	20507030 (86)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Olše po soutok s tokem Ropičanka	Rád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
86	Olše po soutok s tokem Ropičanka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		FLURANTHEN, BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN	Cd	P	PYREN			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100083	Třinec - výstavba kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100084	Vendryně - výstavba kanalizace
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100126	Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100132	Milíkov – výstavba kanalizace a ČOV
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Revize a upřesnění záplavových území	OD110005	Revitalizace toku Kopytná
Stabilizace toků v úsecích, kde tyto tvoří státní hranice	OD130018	Třinecké železárně - sanace (ekologická smlouva)
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody	OD130036	ETA/TEWO - sanace
	OD100111	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
86	Olše po soutok s tokem Ropičanka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		FLURANTHEN / 04 BENZO(g,h,i)PERYLEN / 04 INDENO(1,2,3-cd)PYREN / 04	Cd / 04	P / 04	PYREN / 04	Biologie / 04		