

List hodnocení útvaru podzemních vod

2

ID VÚ 15200
Název Kwartér Opavy

Kategorie VÚ svrchní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

ACETOCHLOR-ESA, B-GHI-PERYL, CHLORIDAZON-DESPHENY, CHLORIDAZON-METHYL-D, IN-123CD-PYREN,
METAZACHLOR-ESA, NH₄, S-PESTICID

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
2.2	chemický	pesticidy
2.2	chemický	amonné ionty
2.2	chemický	dusičnany
2.7	chemický	PAU
1.5	chemický	PAU
1.5	chemický	kovy
1.5	chemický	chloroform
1.5	chemický	benzen

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004016	SKM - FILSON Opava	A	ne
PDP	HOD31004040	SKM - IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	A	ne
PDP	HOD31004042	SKM - Merkanta, a.s.	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
2.2	chemický	pesticidy	PT_T
2.2	chemický	amonné ionty	PT_T
2.2	chemický	dusičnany	PT_T
2.7	chemický	PAU	PT_T
1.5	chemický	PAU	PT_T
1.5	chemický	PAU	PT_N

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
1.5	chemický	kovy	PT_T
1.5	chemický	kovy	PT_N
1.5	chemický	chloroform	PT_T
1.5	chemický	chloroform	PT_N
1.5	chemický	benzen	PT_T
1.5	chemický	benzen	PT_N

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý