

List hodnocení útvaru podzemních vod

3

ID VÚ 15500
Název Kwartér Opavské pahorkatiny

Kategorie VÚ svrchní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

ACETOCHLOR-ESA, ALACHLOR-ESA, ATRAZIN, DESETHYLATRAZIN, CHLORIDAZON-DESPHENY, CHLORIDAZON-METHYL-D, METAZACHLOR-ESA, METOLACHLOR-ESA, METOLACHLOR-OA, S-PESTICID

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
2.2	chemický	pesticidy
2.2	chemický	amonné ionty

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004007	SKM - Odval Koblov	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Vyjimka
2.2	chemický	pesticidy	PT_T
2.2	chemický	amonné ionty	PT_T

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý