

List hodnocení útvaru podzemních vod

8

ID VÚ 32121
Název Flyš v povodí Ostravice

Kategorie VÚ hlavní

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn. vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	HOD31004020	SKM - Hrabová - Nádrže Pilíky 3, 4 a 5	A	ne
PDP	HOD31004021	SKM - Paskov - Odkaliště NP - 1	A	ne
PDP	HOD31004059	SKM - Skládky válcoven plechu - Skatulův Hliník (HOD210037)	A	ne

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn. vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý