

List hodnocení útvaru podzemních vod

14

ID VÚ 66112 **Kategorie VÚ** hlavní
Název Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odry

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

Významný vliv způsob. nedosažení dobrého stavu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
-	-	-	-	-

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu

Typ významn.vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Vyjímka
-	-	-	-

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý